

revizto™



BIM-Koordination der nächsten Generation

Selmoni
Selmoni

Gianfranco Pavan
Thomas Landwerlin

Bewährt und erprobt.....

...aber nicht optimal



Modelle, Pendenzen, Informationen auf einer gemeinsamen Plattform

Projekt Bearbeiten Synchronisierung Freigeben 2D 3D Pendenzen-Tracker Einstellungen Hilfe Gianfranco P

Anpassen Markup bearbeiten

Pendenzen 795

ID 481 pierrick.brasquer@... Gelöst
E_Trasse_Lüftungsauslässe_OG05

ID 480 thomas.reinhardt@... Gelöst

ID 478 Thomas Landwerlin Gelöst
Kollision zwischen Sanitärsteigleitung und Blitzableiter

ID 477 p.pfenniger@gekus... Gelöst
EG - Befestigungen aus Elektrokanal

ID 475 mavisan.asairatna... Gelöst
E_Prinzipschema Starkstrom

ID 473 pierrick.brasquer@... Gelöst
OG04 L-EL

ID 472 p.pfenniger@gekus... Gelöst
EG - Druckluft Apparate

Chat August 30, 2018

pierrick.brasquer@sel... 7:52 AM
Markup erstellt

pierrick.brasquer@sel... 7:52 AM
Zuweisung ändern auf Thomas Landwerlin
Hinzuf. Beobachter: Thomas Landwerlin

pierrick.brasquer@sel... 7:52 AM
Berichtersteller geändert auf Thomas Landwerlin

pierrick.brasquer@sel... 7:52 AM
Hinzuf. Beobachter: anders.isaksen@selmoni.ch, mavisan.asairatnam@selmoni.ch

pierrick.brasquer@sel... 7:52 AM
Sichtbarkeit geändert auf Privat

September 4, 2018

pierrick.brasquer@sel... 11:32 AM
Status geändert von Offen auf

ID 481

Status Gelöst

Titel E_Trasse_Lüftungsauslässe_OG05

Priorität Keine

Termin Keiner

Erstellt 30/Aug/2018

Beauftragte(r) pierrick.brasquer@selmoni.ch

Berichtersteller Thomas Landwerlin

Verfolgen YES

Beobachter 5

anders.isaksen@selmoni.ch, Gianfranco Pavan, mavisan.asairatnam@selmoni.ch, pierrick.brasquer@selmoni.ch, Thomas Landwerlin

Öffentlich OFF


Tags 0

Senden


Unterstützung von gängigen Datenformaten




Plugin



Life Vorführung Büroneubau





Fragerunde

Selmoni
Selmoni